


**A.** Elemento 1.3 con frattura di strumento canalare a livello apicale e associata area osteolitica periapicale.

**(Coutesy of Dr Francesco Piras , Firenze)**



**B.** Si decide di procedere con la rimozione del frammento, eseguita con l'ausilio del microscopio operatorio.



**C.** Il segmento fratturato viene localizzato e rimosso mediante dispositivo tipo "lasso"




**D.** Completa sagomatura e otturazione canalare del’elemento.