



A. Elemento 4.6 prima del trattamento.



B. Radiografia post-trattamento inviatami dalla paziente che riferiva sintomatologia algica persistente, esacerbata alla percussione e alla masticazione, presentava una parestesia omolaterale del territorio innervato dal nervo alveolare inferiore, verosimilmente secondaria a estrusione apicale di materiale da otturazione canalare dell'elemento 4.6, con invasione del canale mandibolare e conseguente irritazione/compressione del fascio neurovascolare.

Decido di inviare la paziente al Prof. Biglioli per una eventuale micro-chirurgia ricostruttiva del fascio neurovascolare del nervo alveolare inferiore



C. Visione intraoperatoria del recupero chirurgico del materiale da otturazione canalare estruso nel canale mandibolare, previa esposizione dell'area periapicale.

Coutesy of Prof. Biglioli