



**A.** Il controllo radiografico dell'elemento 2.7 documenta un sovrariempimento canalare, verosimilmente correlato a un'errata determinazione della lunghezza di lavoro o a un forame apicale ampiamente aperto che ha portato il materiale a invadere il seno mascellare.



**B.** Dettaglio della rimozione dei coni di guttaperca.



**C.** Radiografia post-operatoria dopo il ritrattamento ove si è riusciti con successo a rimuovere i coni di guttaperca interi senza dover intervenire chirurgicamente con l'apertura del seno mascellare